


Asbestinventarisatetest

Jozef Ickxstraat 43, 2180 Antwerpen

Attestnummer : **20250721-000228.000**

Uitgegeven op : **21.07.2025**

Geldig tot : **Onbeperkt** (tenzij de toestand wijzigt)



Eindconclusie:

Asbestveilig (maar mogelijk niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0

Asbestmaterialen

1

Beperking

0

Uitsluitingen

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: grondplan glvl muren.....	8
Plan 1.2: grondplan glvl plafonds.....	10
Plan 1.3: grondplan glvl vloeren.....	12
Plan 1.4: grondplan glvl algemeen.....	14
Plan 1.5: grondplan verd1 muren.....	16
Plan 1.6: grondplan verd1 plafonds.....	18
Plan 1.7: grondplan verd1 vloeren.....	20
Plan 1.8: grondplan verd1 algemeen.....	22
Plan 1.9: grondplan verd 2 muren.....	24
Plan 1.10: grondplan verd 2 plafonds.....	26
Plan 1.11: grondplan verd 2 vloeren.....	28
Plan 1.12: grondplan verd 2 algemeen.....	30
Plan 1.13: grondplan zolder niv +3 algemeen.....	32
Plan 1.14: overzicht algemeen.....	34
Plan 1.15: dakplan algemeen.....	35
Zone 2: Bijgebouw.....	36
Plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen.....	37
Beperkingen.....	38
Fiche 1: dak dakkapellen.....	39
Adviezen.....	40
Fiche 2: kleipannendak zonder onderdak.....	41
Fiche 3: AC schouw verwijderd.....	42
Fiche 4: ramen en deuren.....	43
Fiche 5: plafonds niet bepleisterd.....	44
Fiche 6: AC raamdorpel CV ruimte verwijderd.....	46
Fiche 7: bakeliet schakelaar verwijderd.....	47
Fiche 8: vloeren.....	48
Fiche 9: AC raamdorpel keuken verwijderd.....	49
Fiche 10: Crepi buitengevel rechts.....	50
Geen asbest.....	51
Fiche 11: Roofing dakgoten voor en achter.....	52
Fiche 12: Pleisterwerk plafonds.....	54
Fiche 13: Cementbezetting.....	56

Fiche 14: Golfplaten bitumen dak tuinhuis.....	58
Fiche 15: Pleisterwerk muren.....	60
Toelichting.....	62

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 1 Beperking
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 9 Adviezen
- 4 Geen asbest

Plan 1.1: grondplan glvl muren




Legende van plan 1.1: grondplan glvl muren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

13. Cementbezetting	Geen asbest	-
13.1 Code: PM005	Puntmonster	-
15. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
15.1 Code: MM001	Mengmonster	-

Plan 1.2: grondplan gvl plafonds




Legende van plan 1.2: grondplan gvl plafonds

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

5. plafonds niet bepleisterd	Advies	-
12. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-

Plan 1.3: grondplan gvl vloeren




Legende van plan 1.3: grondplan gvl vloeren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

8. vloeren	Advies	-
------------	--------	---

Plan 1.4: grondplan gvl algemeen




Legende van plan 1.4: grondplan gvl algemeen

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

4. ramen en deuren	Advies	-
6. AC raamdorpel CV ruimte verwijderd	Advies	-
7. bakeliet schakelaar verwijderd	Advies	-

Plan 1.5: grondplan verd1 muren




Legende van plan 1.5: grondplan verd1 muren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

15. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
15.1 Code: MM001	Mengmonster	-

Plan 1.6: grondplan verd1 plafonds




Legende van plan 1.6: grondplan verd1 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

5. plafonds niet bepleisterd	Advies	-
12. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
12.1 Code: MM002	Puntmonster	-

Plan 1.7: grondplan verd1 vloeren




Legende van plan 1.7: grondplan verd1 vloeren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

8. vloeren	Advies	-
------------	--------	---

Plan 1.8: grondplan verd1 algemeen




Legende van plan 1.8: grondplan verd1 algemeen

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

4. ramen en deuren	Advies	-
9. AC raamdorpel keuken verwijderd	Advies	-

Plan 1.9: grondplan verd 2 muren




Legende van plan 1.9: grondplan verd 2 muren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

15. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
15.1 Code: MM001	Mengmonster	-

Plan 1.10: grondplan verd 2 plafonds




Legende van plan 1.10: grondplan verd 2 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

5. plafonds niet bepleisterd	Advies	-
12. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-

Plan 1.11: grondplan verd 2 vloeren




Legende van plan 1.11: grondplan verd 2 vloeren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

8. vloeren	Advies	-
------------	--------	---

Plan 1.12: grondplan verd 2 algemeen




Legende van plan 1.12: grondplan verd 2 algemeen

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

4. ramen en deuren	Advies	-
11. Roofing dakgoten voor en achter	Geen asbest	-
11.1 Code: PM003	Puntmonster	-

Plan 1.13: grondplan zolder niv +3 algemeen




Legende van plan 1.13: grondplan zolder niv +3 algemeen

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

5. plafonds niet bepleisterd	Advies	-
8. vloeren	Advies	-


Plan 1.14: overzicht algemeen



Legende van plan 1.14: overzicht algemeen

Beschrijving	Type	Actie
10. Crepi buitengevel rechts	Advies	-

Plan 1.15: dakplan algemeen



Legende van plan 1.15: dakplan algemeen

Beschrijving	Type	Actie
1. dak dakkapellen	Beperking	-
2. kleipannendak zonder onderdak	Advies	-
3. AC schouw verwijderd	Advies	-


Zone 2: Bijgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 2 Adviezen
- 1 Geen asbest


Plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen



Legende van plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen

Beschrijving	Type	Actie
5. plafonds niet bepleisterd	Advies	-
8. vloeren	Advies	-
14. Golfplaten bitumen dak tuinhuis	Geen asbest	-
14.1 Code: PM006	Puntmonster	-

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het plat dak van de dakkapellen (voor en achter) bevindt zich op een hoogte van > 9m en kan, tenzij met behulp van een hoogtewerker of geschikte steiger niet op een veilige manier worden geïnspecteerd. Aan de binnenkant werden de kapellen volledig afgewerkt met gipskartonplaten. Inspectie via binnenkant is ook niet mogelijk.


Conform de codex over het welzijn op het werk van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en conform het IP van de OVAM wordt hiervoor een middelange termijnsbeperking ingeroepen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.15: dakplan algemeen

Adviezen



Vrije foto

Advies

het hoofddak is voorzien van kleipannen zonder onderdak.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.15: dakplan algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

Bij de inspectie werd een asbestverdachte schouw waargenomen vanop de begane grond. Deze werd door de eigenaar inmiddels op correcte wijze verwijderd, afgevoerd en vervangen door een niet-asbestverdacht model. Foto's van de verwijdering werden toegevoegd als bewijs.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.15: dakplan algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De ramen en deuren werden vervangen in 2001 en zijn niet asbestverdacht (PVC ramen, dubbel glas, met rubber tussen glas en schrijnwerk, afkitting silicone). Facturen werden bijgevoegd als bewijsdocument in bijlage van het digitaal dossier.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: grondplan glvl algemeen
- Plan 1.8: grondplan verd1 algemeen
- Plan 1.12: grondplan verd 2 algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

"VERLAAGDE PLAFONDS

De meeste plafonds werden afgewerkt met niet-asbestverdachte gipskartonplaten. (Oude gipsplaten zonder karton (uit een risicojaar) kunnen wel asbest bevatten.) Enkel de plafonds van de hall op niv. +0, +1, +2 en +3 zijn voorzien van pleisterwerk, zie bronfiche 'pleisterwerk plafonds'.

In de garage en in de technische ruimte/ cv ruimte werden niet-asbestverdachte betonnen welfsels vastgesteld.

D.m.v. niet-destructief onderzoek kon niet worden waargenomen/geïnspecteerd wat er zich boven deze gipskartonplaten bevindt.

Afsmeerlagen met als bindmiddel gips, bijvoorbeeld aan de voegen tussen gipskartonplaten, kunnen asbest bevatten (indien aangebracht in een risicojaar) en worden daarom standaard als asbestverdacht beschouwd. Het valt binnen de inspanningsverplichting van de asbestdeskundige in het kader van een standaard (niet-destructief) onderzoek om asbestverdachte materialen te onderzoeken indien ze waarneembaar zijn.

Smeerlagen konden hier niet worden gelokaliseerd of waargenomen worden door een volledig intacte verflaag en werden hierom, conform het IP van de OVAM, niet onderzocht.

"

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: grondplan glvl plafonds
- Plan 1.6: grondplan verd1 plafonds
- Plan 1.10: grondplan verd 2 plafonds
- Plan 1.13: grondplan zolder niv +3 algemeen

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

bij de inspectie werd een AC raamdorpel aan de buitenkant van de CV ruimte vastgesteld. Deze werd voor alle zekerheid bemonsterd (monster PM004) en deze werd positief bevonden op de aanwezigheid van asbest. Na de inspectie heeft de eigenaar deze op correcte wijze verwijderd. Foto's van de verwijdering werden toegevoegd als bewijs.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: grondplan glvl algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	materiaal werd verwijderd
----------------------	---------------------------



Vrije foto

Advies

In de garage werd tijdens de inspectie 1 bakeliet lichtschakelaar aangetroffen. Deze werd door de eigenaar op correcte wijze verwijderd. Foto's van verwijdering werden toegevoegd als bewijs.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: grondplan glvl algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	materiaal werd verwijderd
----------------------	---------------------------



Vrije foto

Advies

Alle vloeren werden onderzocht en werden als niet-asbestverdacht geïdentificeerd.

D.m.v. niet-destructief onderzoek kon niet worden waargenomen/geïnspecteerd wat er zich onder de vloeren bevindt. (chape, oude vloerlagen, lijm, etc.)

De lijm, cement, of lijm-cementmix waarmee vloeren en vloertegels vroeger werden bevestigd, bevatte vaak asbest: Asbestvezels werden aan de lijm toegevoegd om de hechtingseigenschappen, vochtweerstand en isolerende prestaties te verbeteren.

Dmv niet-destructief onderzoek kon niet worden waargenomen/geïnspecteerd of dit hier ook het geval is. Het is aangewezen om dit te laten onderzoeken d.m.v. bijkomend destructief onderzoek alvorens de vloeren te verwijderen/vervangen om de aanwezigheid van asbest uit te sluiten al dan niet te bevestigen.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: grondplan gvl vloeren
- Plan 1.7: grondplan verd1 vloeren
- Plan 1.11: grondplan verd 2 vloeren
- Plan 1.13: grondplan zolder niv +3 algemeen

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

bij de inspectie werd een AC raamdorpel aan de buitenkant van de keuken vastgesteld. Deze kon dmv visuele inspectie geïdentificeerd worden als asbesthoudend. Na de inspectie heeft de eigenaar deze op correcte wijze verwijderd. Foto's van de verwijdering werden toegevoegd als bewijs.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: grondplan verd1 algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	materiaal werd verwijderd
----------------------	---------------------------



Vrije foto

Advies

Het betreft recent aangebrachte dunne laag (+/- 1cm) crepi (maart 2025). Er werden door de opdrachtgever duidelijke foto's aangeleverd die aantonen dat begin maart 2025 er nog geen crepi op de gevel stond. Een foto van Google maps van aug 2024 toont ook de gevel zonder crepi.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.14: overzicht algemeen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--


Geen asbest

Fiche 11: Roofing dakgoten voor en achter

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: grondplan verd 2 algemeen

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Puntmonster	PM003	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing dakgoten voor en achter
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Infrastructuur hemelwater (opvang en afvoer)
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 30,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	30,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft de dakgoot aan de voor- en aan de achtergevel. Type bakgoot voorzien van roofing. Enkel de toplaag werd bemonsterd om vervolg- en of lekschade te voorkomen. D.m.v. niet-destructief onderzoek kon niet worden waargenomen/geïnspecteerd of er zich onder deze toplaag nog oude lagen of eventueel asbestverdacht materiaal zou kunnen bevinden. Bij renovatie/vervangings/sloop is het daarom aangewezen dit te laten onderzoeken d.m.v. bijkomend destructief onderzoek. Het materiaal dat werd gebruikt voor beide dakgoten is identiek. De uiteindelijke hoeveelheid materiaal is een berekende schatting: Deze werd berekend op basis van visuele inspectie en standaard meetmethoden, conform het IP van de OVAM (inspanningsverlichting van de ADI). Het materiaal werd opgemeten voor zover dit mogelijk was, maar door de eventueel variërende dikte van het materiaal en de mogelijke onregelmatigheden in de ondergrond, kunnen de exacte hoeveelheden afwijken. Deze schatting dient ter indicatie voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van asbest. 3m² voorgevel (6m x 0.5m) en 3m² achtergevel (6m x 0.5m) x 4.5 kg/m² (gemiddeld soortelijk gewicht van roofing),= 27kg =>30kg (afgerond naar boven)

Fiche 12: Pleisterwerk plafonds

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: grondplan gvl plafonds
- Plan 1.6: grondplan verd1 plafonds
- Plan 1.10: grondplan verd 2 plafonds

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Puntmonster	MM002	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 23,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,23 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De uiteindelijke hoeveelheid pleisterwerk is een beredeneerde schatting: Deze werd berekend op basis van visuele inspectie en standaard meetmethoden. Het materiaal werd opgemeten voor zover dit mogelijk was, maar door de eventueel variërende dikte van het materiaal en de mogelijke onregelmatigheden in de ondergrond, kunnen de exacte hoeveelheden afwijken. Deze schatting dient ter indicatie voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van asbest.

Fiche 13: Cementbezetting

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gvl muren

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Puntmonster	PM005	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementbezetting
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 550,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	550,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft cementbezetting in de garage aan beide zijmuren en gedeeltelijk aan de achtermuur. . Er werd 22 lopende meter opgemeten met een hoogte van 1.20m. = $26.4\text{m}^2 \times 20\text{kg/m}^2$ (gemiddeld soortelijk gewicht) = +- 500 a 550 kg. Cementbezetting binnentoepassing wordt conform het IP van de OVAM verplicht bemonsterd.

Fiche 14: Golfplaten bitumen dak tuinhuis

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Bijgebouw plan algemeen

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Puntmonster	PM006	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Golfplaten bitumen dak tuinhuis
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 20,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	20,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft de bitumen golfplaten van het dak van het tuinhuis. Deze lijken niet van een risicojaar (<2001), maar bij gebrek aan bewijsdocumenten werd dit materiaal toch bemonsterd, Conform het IP van de OVAM moeten bitumeuze materialen verplicht worden bemonsterd.

Fiche 15: Pleisterwerk muren

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gvl muren
- Plan 1.5: grondplan verd1 muren
- Plan 1.9: grondplan verd 2 muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	MM001	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,01 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.