




SUITE VOIR FEUILLET N° **3**

FEUILLET N° **2**

TENSION: TRI 400V + N

COFFRET BIHORAIRE
COFFRET ACCU

CHANTIER: PERFECTION HABITAT

CLIENT:

ADRESSE: RUE BASSE CHAUSSÉE
5022 COGNELÉE

EAN:

SIGNATURE
AGENT

DATE: 16/09/2022

AGENCE DE CONTRÔLE AGRÉE

ELECTROTEST
LOMBARD Laurent
Inspecteur
Laurent.lombard@electro-test.be
GSM 0490 57 89 30


DATE DE CONTRÔLE: 14.12.22

SIGNATURE
AGENT

KLINKENBERG
Rue des Alouettes, 99
4041 Milmort (Herstal)

Tél: 04 366 00 31
Fax: 04 366 00 90

www.klinkenberg.be - info@klinkenberg.be



KLINKENBERG
Rue des Alouettes, 99
4041 Milmort (Herstal)
www.klinkenberg.be - info@klinkenberg.be

AGENCE DE CONTRÔLE AGRÉE
ELECTROTEST
LOMBARD Laurent
Inspecteur
Laurent.Lombard@electro-test.be
0474 440 57 59 30

DATE DE CONTRÔLE: 14-12-22
SIGNATURE AGENT

CHANTIER: PERFECTION HABITAT
CLIENT: I
ADRESSE: RUE BASSE CHAUSSEE
5022 COGNELÉE

EAN:
SIGNATURE AGENT
DATE: 16/09/2022

TENSION: TRI 400V + N

COFFRET BIHORAIRE
COFFRET ACCU

SUITE VOIR FEUILLET N°

FEUILLET N°
3

COFFRET**Rangée 1**

F	G	H	I	J	K	L		
VMC	Prises Hall nuit Grenier	Circuit individuel Grenier	Prises Chambre 1	Prises Chambre 3 Dressing	Eclairage Détente Séjour Cuisine Buanderie Extérieur	Balisage		

Rangée 2

M	N	O	U	V	X	Y		
Prises Cuisine Frigo Hotte Ilôt	Four	Micro-onde	Chauffe plat	Cave à vin	Prises Séjour	Prises Hall entrée Détente		

Rangée 3

Z	A'	B'	C'	D'				
Prises Extérieur	Prises Buanderie Hydro Adoucisseur	Portail	Terrasse	Alarme				

Rangée 4

	F'	G'	H'			
Décompteur	PAC Intérieur	PAC Extérieur	PAC Régul			



En cas de déclenchement du différentiel, il faut abaisser tous les fusibles. Puis, les réenclencher un à un pour trouver le circuit défectueux.

COFFRET**Rangée 5**

A	B	C	D	E	P	Q	R	
Salle de bain CK20	Douche Chambre 2	Prises Salle de douche CK20	Eclairage + Prises Chambre 2	Eclairage Salle de douche Chambres Dressing Hall WC Extérieur entrée	Lessiveuse	Séchoir	Lave vaisselle	

Rangée 6

Rangée 7

		W	W	
Général 300 mA	Diff 30 mA	Taque cuisson	Piscine	

Rangée 8

E'								
Borne voiture								



En cas de déclenchement du différentiel, il faut abaisser tous les fusibles. Puis, les réenclencher un à un pour trouver le circuit défectueux.