

Rapport nr: 3059564

Elek. Mij. Klant Nr.
Teller nr.
Stand I
Stand II

VERDELEN	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onderzoeksbureau Controleren Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / conformiteitsonderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276

Aanvulling verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe / Umbrenging / Wijziging / Verandering / Besluit / Verandering / Splicing meter / Spanning wijziging
Type der lokalen: APPARTEMENT
Plaats van onderzoek: 3 LV
Eigendom van: HAMARAT BEVERHOE STRAAT 306
Opdrachtgever: IDEM
Installateur: IDEM

BTW: ID-kaart
Onderzoeker: G. ADERENS MAND
Uitgereikt te: Datum:
Datum van onderzoek: 11/3/02

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V Max. Beveiliging: 2 p 40 A Omschakelaar stand
Hoofdbeveiliging: Zek: RDT 100 A Schak: 1 DIFF 2 p 40 A 200 - 17
Meter-bordverbinding: Kabeltype: aantal geleiders: 2 doorsnede: 16 mm
Voedingsbekabeling: Kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm
Bovengrondse net/ondergrondse op bovengrondse net/ondergrondse net - Wachtbuis geplaatst/niet geplaatst: Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm Spridingswaarde: 1503 Ω
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 5 Algemene isolatieweerstand: 75 MΩ
Diff. schak: algemene: 2 p 40 A 300 mA bijkomende: 2 p 40 A 200 mA
Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - hoe niet geplaatst.
1ste verd. verd. BTU door RATHNER - GEEN VERSTREK OORHANDIGD
MAN EUGENIA

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een lodje met het teken OCB. BTU
Het (de) einddraad(s) en situatieschema(s) werd(en) voor gezien gekeurd.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op: 11/3/02
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beslissende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verandering wordt voldaan aan de vastgestelde
aankopen en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

V. de directeur
de onderzoeker

[Handtekening]

Verantwoordelijke
aanvullende
aanvullende

maatschappelijke zetel
Koningin Astridlaan 80
2550 Rantou

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW: BE0404.812.034
PC: 000-0162392-14