

1 september '14

Conformiteitsattest

Attest voor conforme buitendienststelling van een bovengrondse stookolietank.

Ligging : Lindenstraat 50, 3471 Hoeleden, in de berging naast de garage van de woning.

Reiniging : Door Longin Service NV uit Rotselaar op 7 augustus '14

Attest van cleaning nummer C4532 (kopie in bijlage)


Verwijdering : Tank verschroot en verwijderd uit de berging.

Oud metaal afgevoerd naar erkend verwerkingsbedrijf.

Coördinatie :  Reservoirtechnicus erkenningnummer SV07761

Verklaart hierbij dat de tank op hoger vermeld adres conform de

huidige wetgeving werd gereinigd en verwijderd.



De Kessel Solutions

Wijngaardstraat 18
3390 Houwaart

+32 495 222 954

info@dekessel.be

www.dekessel.be

BTW: BE0403 571 963

Bank: BE40 2300 2756 2063 BIC: GEBABEBB

19 mei '15

Conformiteitsattest

Attest voor conforme buitendienststelling van een ondergrondse stookolietank.

Ligging : Lindestraat 50, 3470 Hoelden, in de garage van de woning gelegen.

Reiniging : Door Longin Service NV uit Rotselaar op 19 mei '15
Attest van cleaning nummer C 3712 (kopie in bijlage)

Toestand: Tank vertoond na de reiniging geen visuele lekken.

Opvulling : Door de firma JSD uit Opvelp op 19 mei '15
Attest van opvulling nummer 2015162 (kopie in bijlage)

Afwerking : Advies: Mangat van de tank met een betonlaagje afsluiten.

Coördinatie :  Reservoirtechnicus erkenningnummer SV07761
Verklaart hierbij dat de tank op hoger vermeld adres conform de
huidige wetgeving is gereinigd en opgevuld.



De Kessel Solution

Wijngaardstraat 18
3390 Houwaart

+32 495 222 954
info@dekessel.be
www.dekessel.be
BTW: BE0403 571 963
Bank: BE40 2300 2756 2063 BIC: GEBABEBB

