

Référence: 3 93 MQ

RE: 14.17 D

OK

OK



# DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

| I <sub>Δn</sub> (mA) | In (A) | In - autres (A) | In               | Type | Circuits protégés | Test | x 2,5 |
|----------------------|--------|-----------------|------------------|------|-------------------|------|-------|
| 300                  | 40     |                 | 22.5kAcs (3000A) | A    | 18                | NA   | NA    |
| 30                   | 40     |                 | 22.5kAcs (3000A) | A    | 4                 | NA   | NA    |

| DESCRIPTION INSTALLATION |       | Protection IN (A) |  | Section (mm²) |     |
|--------------------------|-------|-------------------|--|---------------|-----|
| Nombres circuits         | Curve | (autres)          |  |               |     |
| 15                       | C     | 20                |  | 2             | 2.5 |
| 2                        | C     | 18                |  | 2             | 1.5 |
| 1                        | C     | 32                |  | 2             | 6   |

|                           |            |                                |    |                  |    |
|---------------------------|------------|--------------------------------|----|------------------|----|
| Contrôle visuel (général) | OK         | Contact direct                 | OK | Contact indirect | OK |
| Raccordement              | OK         | schéma en annexe par Aceg asbl | NA |                  |    |
| Liaisons équipotentielle  | en attente | Section des conducteurs        | OK |                  |    |
| Continuité                | OK         | Éclairage / machines           | NV |                  |    |

## REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 12 Le système électrique n'est pas sous tension. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé.

nota/note 17 Les équipotentielles principales sont en attente de raccordement.

nota/note 2 Aucune infraction.

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

nota/note 5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.

## CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 24/5/2048.
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les domes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel placés au début de l'installation sont sécurisés par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s): 8

## PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Yank Van der Meulen

*Yank Van der Meulen*

Yank Van der Meulen  
ACEG VZW - R315

\* La courbe bleue correspond aux variations de normalisation des résultats de l'enseignement.

UT53 0689 0209 2553 : BTR: BF-0835 066 484

|                                                                                                              |  |                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.                                     |  |                                                          |                                                                  |
| Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler. |  | Le prochain contrôle périodique est prévu pour 24/5/2048 | ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires. |



Ringhain 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 80  
info@aceg.be  
www.aceg.be



Date inspection: 24/06/2023  
Étiquette d'identification: Lot 181  
Inspecteur: Yvan Van der Meulen  
Matrice: Référence client: Installateur: BVH Elek BV

Marque et type d'appareil de mesure  
Modèle ET51557  
N° TVA BE 0706 441 093  
Numéro de série: 102460155


Date rapport: 24/06/2023

|                           |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| Adresse de l'installation | Propriétaire    |  |
| Rue                       | Nom             |  |
| Numéro                    | N°              |  |
| Boite                     | Commune         |  |
| Postcode                  | Pays            |  |
| Coordonnées               | Installation    |  |
| Pays                      | N° TVA          |  |
|                           | N° de téléphone |  |
|                           | E-mail          |  |
|                           | N° compteur:    |  |

Type : maison

Image du tableau de répartition des manœuvres

Non communiqué



Type de contrôle:

Contrôle ONTS

Normes belges x.x.1

Norme de sûreté: Norme

Contrôle de conformité d'après le schéma de câblage des manœuvres (AN 02/09/2004) - norme Lomé 1 - 6.4 - 6.4.2 4.3  
Norme: EN 60959  
Norme de câblage: 20  
Norme de câblage: 20