



ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN LEEFMILIEU

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan

Mazoutleverancier : **onbekend** Uw tank werd gecontroleerd door : **Degros Francis SV00022**

Datum controle **29/03/2025**
 Adres Reservoir **Boekhoutstraat 4**
3890 Gingelom
 Beschermingszone waterwinning **neen**
 Nominale inhoud **3000**
 Materiaal **staal**
 Dubbelwandig **neen**
 Buitenwand toegankelijk (bovengronds) **ja**
 Nummer van het reservoir **geen**
 Datum ingebruikstelling **voor 01/08/95 (=bestaande installatie)**
 Datum vorige controle **onbekend**

Indeling 1. kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw **X**
 2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden

CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank	NIET BESCHIKBAAR
Visuele controle van de toebehoren	OK
Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen	OK
Documenten bouw en plaatsing van de houder	NIET BESCHIKBAAR
Inkuiping	NIET CONFORM MAAR NIET NOODZAKELIJK
Overvulbeveiligingssysteem	FLUITALARM (aangepast)
Controle van water en slib	GEEN
Lekdetektiesysteem	GEEN
Meetsysteem	VLOTTERMETER
Wanddikte	2,5 mm
Stabiliteit	OK
Visuele controle buitenwand	NIET INSPECTEERBAAR
Verontreiniging buiten het reservoir	GEEN WAARNEEMBARE
Dichtheidstest	STATISCH

Opmerkingen

Tankcontrole geslaagd

Tank dicht

Controle aangeraden voor **29 maart 2030**

Merkteken groen

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging

Degros Francis

Tankservice Degros Francis

Hendrik Prijslaan 47

3803 St Truiden

ING BE72 3631 8417 1516

BTW BE 0720 848 570

tankservice.degros@gmail.com

Erkend tanktechnicus SV00022

www.tankservice-degros.be

GSM 0474 / 07 19 19