



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

Rapport n°: 104046



F 234547

040-INSF

Résid code :

○ Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 ○ Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
○ Brabant tél : 02 674 57 11 ○ Wallonie tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom :		Nom, Prénom :		Nom, Prénom :	
N° carte d'identité :		Adresse :		N° carte d'identité :	
N° TVA : BE		CP + Commune :		N° TVA : BE	
		Tél. :			

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☐ Unité d'habitation
☐ mobile	☐ temporaire			☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☒ Art 235	☐ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	54414616000000021880	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° :	62498538	Index jour :	682985
	Protection branchement (A) :	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	
Données installation	Conçue pour U _N :	☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) :	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal :	4 x 10 mm ² - Type : W5	☐	
Description installation	Dispositif diff. gén. :	10 A / 300 mA	Nombre de tableaux :	1
			Nombre de circuits terminaux :	12854
Voir annexe(s)				

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☒ Appareils	☒ Matériel	☒ Section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre :	28 Ω	☒ Isolement général :	...	MΩ	☒ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	☒ Néant
Infractions Installation existante	☐ Néant
Remarques	

Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

15/10/2037 (*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Remy R

Agent n° 1046

Date 17/10/2012

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position : ☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.




CWAPE

Annexe OA : À remplir par l'organisme agréé RGIE lors de la visite de contrôle**Attention : Veuillez remettre cette page à l'organisme agréé RGIE afin qu'il la complète et la signe.**

Pour les réceptions entre le 01/12/2011 et le 15/02/2012, les pages Volet2_OA « GU_1Fr du 14/01/2011 » ou les pages 15 et 16 du formulaire Volet 1 « GU_3Fr du 22/10/2010 » peuvent être encore utilisées par l'OA et annexées comme telles aux nouveaux formulaires qui seront publiés prochainement.

1 Identification du site de production

Site de production visité (nom du producteur)																		
Code EAN	EAN Prélèvement	5	4	1	4	6	1	6	0	0	0	0	0	2	1	8	8	0
	EAN Injection	5	4															
Nom de l'organisme agréé RGIE	VINCOTTE 																	
Numéro de visite	1 7 1 1 0 1 2 0 1 2																	
Motif de la visite (cocher la mention utile)	☒	Volet 1 : nouveau site de production photovoltaïque																
	☐	Volet 2 : S2 Extension sans ajout d'un nouveau dispositif de comptage « vert »																
	☐	Volet 2 : S3 Extension avec ajout d'un dispositif de comptage « vert »																
	☐	Volet 2 : S5 Panne d'un ou plusieurs onduleurs avec remplacement																
	☐	Autres :																

2 Dispositif de comptage

Dans tous les cas, un relevé des index de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

2.1 Relevés des index du compteur réseau**Compteur réseau principal**

Dénomination de l'index (ex : heures pleines, heures creuses etc)	Index								
HP			7	0	8	4	0	,	9
HC			3	5	1	9	9	,	1
								,	
								,	

Autre compteur réseau (ex : exclusif nuit)

Dénomination de l'index	Index								
								,	
								,	
								,	
								,	

Si vous avez plus de 2 compteurs réseau, veuillez copier et faire compléter cette page afin de la joindre au présent formulaire

Annexe OA

GU-OA_5Fr du 31/01/2012

2.2 Relevés d'index du ou des compteurs verts et onduleurs

	Unité 1	Unité 2	Unité 3	Unité 4	Unité 5
COMPTEURS VERTS	CE 1	CE 2	CE 3	CE 4	CE 5
Numéro de série	7046006				
Index initial *	0 0 0 0 1 0 . 2				
ONDULEURS	OND**	OND**	OND**	OND**	OND**
Numéro de série (si l'onduleur est intégré aux modules PV, veuillez l'indiquer)	2130087389				
Index initial *	0 . 0				

* reprendre les index tels que les lors de la visite et indiquer les 0
 ** si l'installation comporte plusieurs onduleurs pour un même compteur vert, veuillez remplir les autres colonnes en prenant soin d'adapter les références aux unités et compteurs verts. Si nécessaire, veuillez copier et compléter cette page en plusieurs exemplaires.

2.3 Dispositif de coupure et protections

Système automatique de sectionnement : ☒ Testé* :
 (cocher la mention utile)

☒ conforme

☐ non conforme

☐ Non Testé :

☐ pour cause absence tension

☐ autre raison (à préciser) :

* Conformément aux notes aux organismes agréés RGIE émanant du SPF-économie.

La CWaPE rappelle que le schéma unifilaire de l'entièreté de l'installation photovoltaïque doit être signé par l'agent contrôleur RGIE.

La CWaPE attire l'attention de l'agent sur le fait qu'une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.

DATE : 17 / 10 / 2012


NOM DE L'AGENT :

M. Roland FRANCOIS

SIGNATURE
Annexe OA

[Signature]

GU-OA_5Fr du 31/01/2012

PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	CONTROLEUR
	Jean-Marc ROUSSEAU Sprl.  ELECTRICITE GENERALE CUISES-SANITAIRE CLOISONS-FAUX PLAFONDS RENOVATION DU BATIMENT TVA : BE 0477.929.271	
LIEU de la visite		
IDEM	25A, rue Nestor Bouillon 5377 SINSIN 0475/75.47.15	

24 x PANNEAUX

Marque : SOLAR WORLD

Type : Sunmodule SW245 Mono black

P. : 5 880 wc

2 x STRING de 12 panneaux

ONDULEUR

Marque : SMA

Type : Sunny Boy SB 5000TL-21

N° de série : 2130087389

Index : 0,0 Kw

Total P max. sortie : 5kVA

Compteur
Energie Verte

COMPTEUR ENERGIE VERTE

Marque : FINDER

Type : 7E1382300010

N° de série : 7046006

Index : 000010,2

Via TGBT



XVB 3g6²

TGBT


40A/300mA

R=28 Ω

- 11, rue du Beau Site 5340 GESVES 17/10/12



- 11, rue du Beau Site 5340 GESVES - 17/10/12



- M. rue du Beau Site - 53406 ESVES - 17/10/12



- 11, rue du Beau Site - 93406 GOSNIES 17/10/12

