VINÇOTTE

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : .....

BELAC 040-INSP

N 05952

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg	tel.: 03 221 86 11	❍ Oost & West -Vlaanderen	tel.: 09 244 77 11
❍ Brabant	tel.: 02 674 57 11	❍ Wallonië	tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATI

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : P.I.R.	Naam, voornaam : Lukuyo - Demonte	
	Adres : Sint Antonius 19	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 2000 Antwerpen	
BTW nr.: BE 0511.877.716	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ❍.....

☒ Art 270	❍ ingebruikname ☒ wijziging ❍ uitbreiding ❍ mobiel ❍ tijdelijk	☒ Art 86	❍ Art 271 bis	☒ Wooneenheid	
☒ Art 271	❍ periodiek ☒ controle ❍	❍ Art 87	❍ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid	
❍ Art 276 : verzwaring	❍ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	❍ Art 88	❍ Art	③ Gemeenschappelijke delen	
		❍ Art ...	❍ Art	④ Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN ☒ EAN niet meegedeeld ❍ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	❍ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : ❍20 ❍25 ❍32 ☒40 ❍50 ❍63 ❍80 ❍100 ❍.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒ 230 V ❍ 3x230 V ❍ 3N400 V ❍.....	Type aardelektrode : ❍ aardingslus ☒ pen / baar ❍ .....
	Maximale nominale stroom (A) : ❍20 ❍25 ❍32 ☒40 ❍50 ❍63 ❍80 ❍100 ❍.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : ..... X 10 mm² - Type : VUB	
Beschrijving installatie ❍ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13	
	Herkeuring na verslag verlaag Nr 276366 dd 14.03.2014	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	❍ Montage	❍ Toestellen	❍ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 6 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ	❍ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		

Differentieelstroominrichting : ❍ was verzegeld ☒ werd verzegeld ❍ werd niet verzegeld ❍ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☒ Nihil	Visum DNB of aangestelc

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie (voldoet) **voldoet niet** aan het AREI.

☒ De bestaande installatie (voldoet) **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóó
03.09.2039 (*
❍ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Vernut Dul Agent nr. 134 Datum : 03 / 09 / 2014

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ❍ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

❍ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

❍ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en a maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw contro bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan