



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP

DS 180416 60

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Belle Epoque	Voornaam		Postnr	9600
Adres	Pletonstraat 39	Gemeente	Berchen		
Installateur	met leer: Te fact	Gemeente	Beveren		
BTW-nummer	BE 0473282642				
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	Belle Epoque	Postnr.	9600		
Adres	Pletonstraat 39 App A 1.1.	Gemeente	Berchen		
EAN-code		Elektriciteits- verdelers	IMO		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	230V	8x 2p AIT 20A - 25mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	10mm ²	1x 1p AIT 20A - 6mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	16A/20A		
Type alg. schakelaar	DIFF		
Aantal borden	1		Via 2p DIFF 40A/30mA
Aantal eindstroombanen	15		
Type aardelektrode	hls	4x 2p AIT 20A - 25mm ²	
Algemene diff.stroom.inr.	2p 40A/0.3A	1x 1p AIT 20A - 25mm ²	
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 40A/0.3A		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidings- weerstand :	7,6 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1 MΩ	Werkingsdifferentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)	fin.
opm.	bedk. reukb., verlicht. armat, ventil., keuken rug met gesloten en/of niet gesloten Aansluiting aarding op de reukb. volgens regel goed verzonnen.
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP -- / -- / --	

Besluit	☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.	
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --	

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	16.09.2020	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	16.09.2020
--	------------	--	--	---------------------	------------