ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: ELECTRABEL
Teller nr.: ..... DAG - NACHT
Index: .....

VERSLAG NR RG/ 02 / 369 NO
ADRES INSTALLATIE: Kazernelaan 1
8550 Kasterlee
EIGENAAR: Dhr. Leo Peeters
Adres: .....
OPDRACHTGEVER: STELEKTRO
Adres: Wilhelminaschool 223 Geel
INSTALLATEUR: idem
Adres: .....
BTW of [redacted] .....

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 7/10/2002 Aanvulling van verslag nr. .....

Aard installatie: (Nieuwe) - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring~~; Type der lokalen: HUISHOUDELIJK

Begin werken: Fundering v[redacted] (na 1.10.81) Elektrische installatie v[redacted] (na 1.10.81) ..... M[redacted] Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 8[redacted] .....

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting: MAx 40 A Alg. schakelaar: type: ADS40AΔ300

Netaftakkabel: type: EXVB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: VOB 2x10 mm²

Type aardelektrode: (lus) - ~~staven - pennen - horizontale geleider - diepteaarding~~ Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN - IT~~

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 23 ; RA: 2,1 Ohm; RI tot: >10 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

lp ADS40AΔ300mA Kringen A t.e.m. O, R, S, T en Z

lp DS40AΔ30mA: kringen P, Q, W en X

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - ~~Controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271) (AREI art. 276~~)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-~~E11~~, (E12), ~~E12P~~,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: (ja) - ~~neen~~

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: (ja) - ~~neen~~

NOTA'S Douchekrip, badmeubel en keuken apparatuur mag niet geplaatst tijdens onderzoek

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - ni[redacted] conform. De algemene ADS - v[redacted] werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/10/2007 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - ni[redacted] in dienst - gesteld worden - ~~blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden, opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~
De installatie - voldoet - ni[redacted] aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK VZW
2880 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Rudy GEERAERTS