

## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 22/07/2025 AGENT VISITEUR Benjamin Dormont  
 ADRESSE DU CONTRÔLE Rue du Ronchy 15 - 7090 Braine-Le-Comte AGRW. DEP-048/A/12 05/02/2029



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire **Sevrin.**  
 #TVA **non communiqué**  
 Adresse **Rue du Ronchy 15 - 7090 Braine-Le-Comte**

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation **Non**  
 Situation du réservoir **Dans la cave**  
 Localisation du dépôtage **Devant maison**

Autre information **Néant**

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	<b>Oui</b>	Date d'émission, échéance & numéro	<b>En cours</b>
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	<b>3100l</b>	Année d'installation	<b>Inconnu</b>
Origine du réservoir et n° de fabrication	<b>Inconnu</b>	Certificat d'étanchéité antérieur	<b>Non</b>
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	<b>Néant</b>	Dimensions du réservoir	<b>126x126x200cm</b>
Hauteur de produit (cm)	<b>15</b>	Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	<b>Néant</b>
Type de réservoir	<b>Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique</b>		

› CONTRÔLE

Système de chauffage	<b>Chaudière</b>	Fonctionnement du système de chauffage	<b>Fonctionne</b>
Type de raccordement au système de chauffage	<b>Mono-tube</b>	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	<b>Conforme</b>
Soutirage	<b>Par le haut - Conforme</b>	Conduite de remplissage	<b>Conforme</b>
Conduite de ventilation	<b>Conforme</b>	Système anti-débordement	<b>sonde 98% - test OK - hauteur de la tige OK</b>
Système de mesure de niveau	<b>présent - conforme</b>	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	<b>0 cm</b>
Autres raccords	<b>Conforme</b>	Contrôle visuel de l'étanchéité	<b>Etanche</b>
Pollution en dehors du réservoir	<b>Non</b>	Encuvement	<b>pas présent</b>
Système de détection de fuite	<b>NON</b>		

› AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

**Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 22/07/2028**



**Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.**

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Braine-Le-Comte

Signature du technicien



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

### › ANNEXES

Système de chauffage



Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

### › ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

### › ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

### › ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/110490/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



Plaquette apposée sur le réservoir

